

Taller Urbanismo táctico

Localidad San Cristóbal - CONVENIO IDIPRON






Localidad San Cristóbal



Ámbito CASC


Colegio José Joaquín Castro Martínez



DIRECCIÓN: CALLE 31 C SUR — KR 3 ESTE

ÁREA TOTAL DE INTERVENCIÓN: 482.5 m²

TIPO DE SUPERFICIE: MUROS



DESCRIPCIÓN:

Este espacio es una centralidad ubicada en el barrio Bello Horizonte, donde confluyen equipamientos como; Colegios, parque barrial, centro de protección social, salón comunal, CAI, Casa de la Justicia San Cristóbal, centro de salud primer nivel y un Jardín Infantil.

Se busca intervenir, con pintura, los muros de cerramiento perimetral del CED.



Localidad San Cristóbal



Ámbito CASC

Mercado Salón Comunal Bello Horizonte



DIRECCIÓN: CALLE 31 C SUR — KR 3 ESTE

ÁREA TOTAL DE INTERVENCIÓN: 130.95 m²

TIPO DE SUPERFICIE: MUROS, ANDENES Y CALZADAS



DESCRIPCIÓN:

Este espacio es una centralidad ubicada en el barrio Bello Horizonte, donde confluyen equipamientos como; Colegios, parque barrial, centro de protección social, salón comunal, CAI, Casa de la Justicia San Cristóbal, centro de salud primer nivel y un Jardín Infantil. Se busca intervenir, con pintura, los muros de cerramiento perimetral de la plaza campesina.




Localidad San Cristóbal



Ámbito CASC

Guacamayas Escaleras y muros de contención



DIRECCIÓN: CALLE 37B SUR DIAGONAL 36 H

ÁREA TOTAL DE INTERVENCIÓN: 49.5 M2

TIPO DE SUPERFICIE: MUROS ESCALERAS.



DESCRIPCIÓN:

Esta zona corresponde la parte baja del parque vecinal Guacamayas, es un sector con alto índice de circulación peatonal y vehicular, adicionalmente existen varios entrecruzamientos de modos de movilidad, que pueden ser organizados, mediante una intervención de Urbanismo táctico, con pintura de muros bajos



Localidad San Cristóbal



Ámbito CASC

Guacamayas Fachada norte de salón comunal y entorno



DIRECCIÓN: CR. 21A - 37B SUR

ÁREA TOTAL DE INTERVENCIÓN: 51,75 M2

TIPO DE SUPERFICIE: MUROS Y FACHADA



DESCRIPCIÓN:

Esta zona corresponde al salón comunal, el CED Alemania Unificada es un sector con alto índice de circulación peatonal y vehicular, adicionalmente existen varios entrecruzamientos de modos de movilidad, que pueden ser organizados, mediante una intervención de Urbanismo táctico.



Localidad San Cristóbal



Ámbito CASC

Guacamayas Parque de bolsillo y Muros de contención



DIRECCIÓN: CR. 21A - 37B SUR

ÁREA TOTAL DE INTERVENCIÓN: 67.88 M2

TIPO DE SUPERFICIE: MUROS Y FACHADA




DESCRIPCIÓN:

Esta zona corresponde al CAI guacamayas, el salón comunal, el CED Alemania Unificada y la parte baja del parque vecinal Guacamayas, es un sector con alto índice de circulación peatonal y vehicular, adicionalmente existen varios entrecruzamientos de modos de movilidad, que pueden ser organizados, mediante una intervención de Urbanismo táctico.



Comedor Comunitario y Zona de Recreación Infantil



DIRECCIÓN: CALLE 36 M SUR - CARRERA 3 ESTE

ÁREA TOTAL DE INTERVENCIÓN: 87.28 M2

TIPO DE SUPERFICIE: MUROS, PLAZOLETA, GRADERÍAS



DESCRIPCIÓN:

El sector del hospital La Victoria sobre la calle 36 M sur, presenta una confluencia de equipamientos comunitarios y de salud que, además cuenta con proximidad al parque vecinal desarrollo la Colmena. Se busca revitalizar el entorno mediante la aplicación de pintura en la culata que limita con el parque.



Localidad San Cristóbal



Ámbito CASC

Culata de Vivienda



DIRECCIÓN: CALLE 36 M SUR - CARRERA 3 ESTE

ÁREA TOTAL DE INTERVENCIÓN: 87.28 M2

TIPO DE SUPERFICIE: MUROS, PLAZOLETA, GRADERÍAS



DESCRIPCIÓN:

El sector del hospital La Victoria sobre la calle 36 M sur, presenta una confluencia de equipamientos comunitarios y de salud que, además cuenta con proximidad al parque vecinal desarrollo la Colmena. Se busca revitalizar el entorno mediante la aplicación de pintura en la culata que limita con el parque.



Localidad San Cristóbal



Ámbito CASC


Fachadas de construcciones próximas a la Cll. 37 Sur



DIRECCIÓN: CLL. 37 SUR CR. 3 ESTE

ÁREA TOTAL DE INTERVENCIÓN: 535.65 M2

TIPO DE SUPERFICIE: Muros, Andenes Y Calzadas



DESCRIPCIÓN:

Esta es una vía vehicular restringida, donde el paso vehicular comparte sección con el andén o sendero peatonal, lo que determina un entrecruzamiento de usos y conflicto de movilidad segura. Mediante la intervención con pintura en el piso, se busca segregar los tipos de movilidad y hacer un paso mas seguro.



Localidad San Cristóbal



Ámbito CASCO

Escaleras y zonas duras parque de bolsillo Guacamayas I



DIRECCIÓN: CALLE 38 D SUR — TV 1 F ESTE

ÁREA TOTAL DE INTERVENCIÓN: Por definir

TIPO DE SUPERFICIE: Espacio de permanencia.



DESCRIPCIÓN:

Espacio público de permanencia, localizado en el Barrio Las Guacamayas I, sobre un corredor diagnosticado como de alta incidencia de violencia sexual contra las mujeres y que conecta la futura estación La Victoria con el CAI Guacamayas. Intervención de Urbanismo Táctico con pintura de pisos y muros.



Localidad San Cristóbal



Ámbito CASC

Cerramiento sur del Colegio Madre Elisa Roncallo sobre parque barrial



DIRECCIÓN: CLL. 41 A SUR CR. 3A ESTE

ÁREA TOTAL DE INTERVENCIÓN: 372.90M²

TIPO DE SUPERFICIE: MUROS, ANDENES



DESCRIPCIÓN:

Es una zona de espacio público, que corresponde un área de cesión del barrio la Victoria, limita con el colegio Centro comercial Madre Elisa. Es un área que cuenta con modulo de juegos para niño, una cancha deportiva y áreas de circulación peatonal. su uso para actividades recreativas es diversa.

BOGOTÁ,

EL MEJOR **H**OGAR



SECRETARÍA DEL
HÁBITAT

